

Legepladsinspektør  
Boye Jakobsen  
Certifikat nr. 134  
fra Teknologisk Institut  
Gældende for DS/EN 1176:1998  
serien, DS/EN 1177:1997 og  
DS/EN 1176:2008 serien.



Rapport nr. HTK-BJ-53-2014  
Legepladsinspektør  
Boye Jakobsen  
Lervangen 35D  
DK 2630 Taastrup  
Telefon 43 59 12 20  
E-mail BoyeJa@htk.dk

---

## Inspektion af legepladsredskaber

udarbejdet for

Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune  
Lervangen 35 D  
Taastrup



---

Af Boye Jakobsen

## Grundoplysninger:

Legeredskaberne er beliggende på adressen Gasværksvej.

Kontaktperson: Claus Dahl  
Telefon: 43 59 11 09  
E-mail: [ClausDa@Htk.Dk](mailto:ClausDa@Htk.Dk)

Inspektionsdato: 09-04-2014

Legepladsen er blevet gennemgået. Denne skriftlige rapport supplerer denne gennemgang. Ud fra det oplyste har institutionen ikke fået udleveret skriftlige oplysninger om installation, funktion, inspektion og vedligeholdelse af legeredskaberne i henhold til S/EN 1176-1 punkt 6.

### Vilkår:

Inspektionen er foretaget i henhold til DS/EN 1176:2008 serien. Inspektionsrapporten gælder kun for de legeredskaber, der er vist i nærværende rapport. DS/EN 1176:2008 serien anvendes kun på ældre legeredskaber, når dette er aftalt med kunden og denne er gjort opmærksom på, at DS/EN 1176:2008 serien ikke gælder med tilbagevirkende kraft på redskaber opført før november 2008.

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i EN 1176-1 annek D.

Der er ikke foretaget statistiske beregninger eller prøvninger i henhold til de relevante dele af EN 1176-1 punkt 4.2.2, EN 1176-2 Annek B og C, EN 1176-4 Annek A og B, EN 1176-5 Annek A og EN 1176-6 Annek B, C og D samt DS 1500 punkt 10.

I henhold til DS/EN 1176-10 er der ikke foretaget en vurdering af pkt. 4.2.1 Materialer og deres brændbarhed, pkt. 4.2.2.7 Kapacitet er ikke beregnet, da det er en oplysning som leverandøren/producenten skal oplyse, i pkt. 4.4.1.7 Udløbsområde er hastigheden ikke kontrolleret. Dette gælder også for løbekattens hastighed nævnt i pkt. 4.4.2.9. Specifikke standarder for elektrisk udstyr, nævnt i pkt. 4.4.4 EI-drevne redskaber er ligeledes ikke vurderet.

I DS/EN 1176-11 pkt. 4.1 Beskyttelse mod fald i tredimensionelle klatre net beskrives en cylinder på 65 cm x 180 cm. Denne er ikke anvendt, i stedet er der foretaget en vurdering.

Legeredskaberne eller dele af disse demonteres ikke med mindre dette aftales særskilt.

Der er foretaget stikprøver med syl ved stolper i jord til konstatering af råd. Udgravning ved stolper finder kun sted efter nærmere aftale.

Imprægnering og træsort er ikke vurderet i henhold til EN 1176-1 punkt 4.1.3. Det er leverandøren der skal dokumentere at standarden er overholdt.

Hvor inspektion kræver anvendelse af stige, er der ud fra det der kunne iagttages alene foretaget en vurdering.

## **Resultat:**

**Det vurderes visuelt, at faldunderlaget har de fornødne stødabsorberende egenskaber, med mindre andet er oplyst i denne rapport. Test af faldunderlaget kan udføres efter nærmere aftale.**

**Med baggrund i ovenstående er inspektionen gennemført med følgende resultat.**

**Kravene i DS/EN 1176:2008 del 1-2-3-5-6 og 7 er overholdt. Se de efterfølgende sider, hvor legeredskaberne vurderes.**

**Den næste årlige hovedinspektion i henhold til EN 1176-7 punkt 6.2c bør senest finde sted juni 2015.**

**Legepladsinspektør  
Boye Jakobsen**

### Til orientering:

#### **Stødområdet.**

er den del af terrænet, der omgiver legeredskabet, hvor der skal være stødabsorberende faldunderlag. De steder hvor faldhøjderne er mindre en 60 cm, er der ikke noget præcist krav om stødområdets udstrækning.

Når faldhøjden er mellem 60 og 150 cm skal stødområdets udstrækning mindst være 150 cm.

Rundt om resten af legeredskabet skal der være et stødabsorberende faldunderlag, med en mindste udstrækning svarende til afstanden fra øverste ståflade, sideflade eller håndstøtte og ned til terræn  $\times 2/3 + 50$  cm. Der er særlige regler for gynger, svævebaner og karruseller.

#### **Faldrummet**

er det rum i eller omkring legeredskabet, som barnet falder ned igennem inden det rammer stødområdet. Der må ikke være genstande i dette rum, som barnet kan komme til skade på. Faldrummets udstrækning er mindst 150 cm.

#### **En hovedklemfælde**

er en åbning, hvor barnets hoved eller hals kan komme i klemme. Åbningens nederste kant er placeret mere end 60 cm over jordniveau eller ståfladen. Åbningen har et mål på mellem 8,9 og 23 cm. Prøvedorn C svarer til barnets krop. Prøvedorn D og E svarer til barnets hoved.

#### **Mærkning.**

På legeredskabet skal der være et skilt med følgende oplysninger: Leverandørens navn og adresse, fremstillingsår og produktnavn, angivelse af standardernes numre og udgivelsesår samt markering af nedgravningsdybden (niveau – 0.)

#### **Produktoplysninger.**

For at være i overensstemmelse med standarderne skal leverandøren udlevere skriftlige oplysninger med vejledninger om installation, funktion, inspektion og vedligeholdelse af legeredskaberne.

Det er leverandøren/producenten, der skal fremlægge statiske beregninger eller prøvninger i henhold til EN 1176-1. Dette for at dokumentere, at redskabet har den nødvendige styrke og stabilitet.

Hvor de gældende standarder er uklare og lægger op til fortolkninger, vælger undertegnede at prioritere børnenes sikkerhed højest.

Opmærksomheden henledes på, at ansvaret for legepladsens sikkerhed alene er ejerens.

### Gyngestativ (Kompan Solsikkegyngge M954,2004)



Foto 1

Følgende standarder fra 2008 er benyttet ved inspektionen af denne gyngge:

EN 1176-1 Generel  
EN 1176-2 Gynger  
EN 1176-7 Vedligehold

Gyngen er ikke mærket i henhold til EN 1176-1 punkt 7.  
Der er ikke yderligere bemærkninger til dette legeredskab.

### Karrusel (Kompan Wacky Spinner ELE 500007,2007)



Foto 2

Følgende standarder fra 2008 er benyttet ved inspektionen af denne Karrusell:

EN 1176-1 Generel  
EN 1176-5 Karruseller  
EN 1176-7 Vedligehold

Karrusellen ikke mærket i henhold til EN 1176-1 punkt 7.  
Der er ikke yderligere bemærkninger til dette legeredskab.

### Kompan(M141P Spøgefugl, 2004)



Foto 3

Følgende standarder fra 2008 er benyttet ved inspektionen af denne vippe:

EN 1176-1 Generel  
EN 1176-6 Vipper  
EN 1176-7 Vedligehold

Vippen er ikke mærket i henhold til EN 1176-1 punkt 7.  
Der er ikke yderligere bemærkninger til dette legeredskab.

### Kompan(M163P vandmanden, 2004)



Foto 4

Følgende standarder fra 2008 er benyttet ved inspektionen af denne vippe:

EN 1176-1 Generel  
 EN 1176-6 Vipper  
 EN 1176-7 Vedligehold

Vippen er ikke mærket i henhold til EN 1176-1 punkt 7. Der er ikke yderligere bemærkninger til dette legeredskab.

### Kompan(M163P vandmanden, 2004)



Foto 5

Følgende standarder fra 2008 er benyttet ved inspektionen af denne vippe:

EN 1176-1 Generel  
 EN 1176-6 Vipper  
 EN 1176-7 Vedligehold

Vippen er ikke mærket i henhold til EN 1176-1 punkt 7. Der er ikke yderligere bemærkninger til dette legeredskab.

### Sandkasse



Foto 6

Følgende standarder fra 2008 er benyttet ved inspektionen af denne sandkasse:

EN 1176-1 Generel  
 EN 1176-7 Vedligehold

Sandkassen er ikke mærket i henhold til EN 1176-1 punkt 7. Der er ikke yderligere bemærkninger til dette legeredskab.

## Udkigstårn(Kompan, 2004)



Foto 7

Følgende standarder fra 2008 er benyttet ved inspektionen af dette legehus:

EN 1176-1 Generel  
EN 1176-7 Vedligehold

Legehuset er ikke mærket i henhold til EN 1176-1 punkt 7.  
Nedgravningsdybden er ikke markeret.  
Der er ikke yderligere bemærkninger til dette legeredskab.

## Vippe 2 (Kompan Jumbo M123)



Foto 8

Følgende standarder fra 2008 er benyttet ved inspektionen af denne vippe:

EN 1176-1 Generel  
EN 1176-6 Vipper  
EN 1176-7 Vedligehold

Vippen er ikke mærket i henhold til EN 1176-1 punkt 7.  
Der er ikke yderligere bemærkninger til dette legeredskab.

## Rutsjebane



Foto 9

Følgende standarder fra 2008 er benyttet ved inspektionen af denne rutsjebane:

EN 1176-1 Generel  
EN 1176-3 Rutsjebaner  
EN 1176-7 Vedligehold

Rutsjebanen er ikke mærket i henhold til EN 1176-1 punkt 7.  
Nedgravningsdybden er ikke markeret.  
Der er ikke yderligere bemærkninger til dette legeredskab.

## Klatrerummet (Kompan M7021P,2007)



Foto 10

Følgende standarder fra 2008 er benyttet ved inspektionen af dette redskab:

EN 1176-1 Generel  
EN 1176-7 Vedligehold

Legeredskabet er ikke mærket i henhold til EN 1176-1 punkt 7.

Nedgravningsdybden er ikke markeret. Der er ikke yderligere bemærkninger til dette legeredskab.

**Legepladsinspektør  
Boye Jakobsen**